

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电工程浙江清东源镇、万沙35kV变所利用光伏发电项目 编号: ZH-JL-024

施工单位	光伏发电及输变电工程总承包部		监理单位	常州经纬电力工程咨询有限公司
检查时间	2021.04.15		检查地点	跃发区增容组串柜基础浇筑
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	跃发区增容组串柜基础钢筋入孔及浇筑混凝土。监理人员到现场钢筋及混凝土浇筑进行检查。			
存在问题	发现个别钢筋长度不够未达到设计要求2m。			
整改要求	已要求施工单位进行重新绑扎钢筋,达到设计要求2m长度。			
检查人	朱益兵	施工项目部 签收人/日期	王欢, 2021.04.15	
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 王欢 日期: 2021.04.15			
复查意见	合格。 复查人: 朱益兵 日期: 2021.04.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。