

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇500kV变电站工程

编号: 211-JL-027

施工单位	光伏发电及输电工程总承包部		监理单位	常州国新电力工程咨询有限公司
检查时间	2021.04.27		检查地点	龙湾区S1区桩基浇筑
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	现场S1区域(龙湾区)桩基桩头浇筑, 监理人员到现场桩基钢筋笼吊机进行检查。			
存在问题	发现少数钢筋笼上部间距尺寸大于10cm, 不符合设计规范要求。			
整改要求	要求施工单位进行及时整改, 满足设计规范10cm。			
检查人	朱号文	施工项目部 签收人/日期	王双, 2021.04.27	
整改情况	已按照设计要求整改到位。 整改负责人: 王双 日期 2021.04.27			
复查意见	符合要求。 复查人: 朱号文 日期 2021.04.27			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。