

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电工程浙江青东源镇, 石乡35mm电压利用光伏电站 编号: ZH-JL-031

施工单位	光伏发电及输电工程项目部		监理单位	常州巴新电力工程咨询有限公司
检查时间	2021.5.04		检查地点	光伏区S2光伏区试桩场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	现场光伏区S2光伏区桩基打桩, 钢筋笼绑扎. 监理人员对桩孔深度, 孔径, 轴线等检查, 对钢筋笼绑扎进行检查.			
存在问题	发现少数桩孔深度小于2m, 少数钢筋笼尺寸长度小于2m.			
整改要求	区要求施工单位根据设计图纸进行整改, 达到设计要求2m.			
检查人	朱学良	施工项目部 签收人/日期	王欢. 2021.05.04.	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王欢 日期 2021.05.04			
复查意见	符合要求. 复查人: 朱学良 日期 2021.05.04.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。