

# 监理检查记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：ZH-JL-032

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 光伏发电机输配电 EFC 总包项目部                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.05.05                                                                                     | 检查地点            | C 号线路 C2 塔组立安装 |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | C 号线路 C2 塔开始组立安装，监理人员对现场铁塔组立安装进行质量、安全检查。对铁塔接地施工进行检查。                                           |                 |                |
| 存在问题      | 发现个别连接螺母未拧紧，铁塔接地沟深度不够。                                                                         |                 |                |
| 整改要求      | 要求施工单位要拧紧所有连接螺母，接地沟深度要符合设计要求。                                                                  |                 |                |
| 检查人       | 郭俊兴                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王欢 2021.05.05  |
| 整改情况      | 已按要求整改完。<br>整改负责人：王欢 日期：2021.05.05                                                             |                 |                |
| 复查意见      | 符合要求。<br>复查人：郭俊兴 日期：2021.05.05                                                                 |                 |                |