

监理检查记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：ZH-JL-034

施工单位	光伏发电机输配电 EFC 总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.08	检查地点	龙须区 S2 箱变基础施工
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	龙须区 S2 箱变基础施工，监理人员对现场箱变基础钢筋绑扎进行检查。		
存在问题	发现基础立柱钢筋箍筋制作不符合设计规范要求，箍筋弯钩制作成直角，未达到 135 度要求。		
整改要求	要求现场钢筋制作符合图纸设计、规范要求。		
检查人	朱号友	施工项目部 签收人/日期	王欢 2021.05.08
整改情况	已按照设计规范要求整改完成。 整改负责人：王欢 日期：2021.05.08		
复查意见	符合要求 复查人：朱号友 日期：2021.05.08		