

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：ZH-JL-038

施工单位	光伏发电机输配电 EFC 总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.29	检查地点	龙须区 S3 箱变基础施工
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	龙须区 S3 箱变基础开始施工，监理人员对现场基槽进行检查。		
存在问题	发现 S3 箱变基础开挖处底层有烂泥，底部土质松软。		
整改要求	要求施工单位对箱变基槽底部松软土质进行处理，挖出烂泥再铺垫石子。		
检查人	朱学文	施工项目部 签收人/日期	王欢 2021.5.29
整改情况	已整改到位 整改负责人：王欢 日期：2021.5.29		
复查意见	符合要求 复查人：朱学文 日期：2021.5.29		