



监理检查记录表

工程名称: 世源科技(芜湖) 1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXM13-ZHJL-001

施工单位	浙江华凯电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.09.23	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行夹具安装、材料卸货、倒运, 今天监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题: 1、屋面采光带无任何警示、防坠保护措施 2、爬梯安全护栏高度不足 3、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标志标语, 临边维护不到位		
监理措施	现场指出, 要求立即改正。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	刘顺鹏 2020.09.23
整改情况	整改完成 整改负责人: 刘顺鹏 日期 2020.09.28		
复查意见	情况属实 复查人:  日期 2020.09.28		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建