


## 监理检查记录表

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-002

|           |                                                                                                                                                                                                   |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江华凯电力工程有限公司                                                                                                                                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020.10.02                                                                                                                                                                                        | 检查地点            | 项目现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                                                    |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 目前施工现场正在进行导轨安装、组件安装。今天监理部组织施工单位对现场进行检查。                                                                                                                                                           |                 |                |
| 存在问题      | 现场存在以下问题：<br>1、有个别施工人员安全帽佩戴不规范<br>2、现场未灭火器<br>3、屋顶施工垃圾未及时清理                                                                                                                                       |                 |                |
| 监理措施      | 现场指出，要求立即改正。                                                                                                                                                                                      |                 |                |
| 检查人       |                                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘顺鹏 20.10.2    |
| 整改情况      | 已整改完成<br><br><div style="text-align: right;">                     整改负责人：刘顺鹏      日期 20.10.4                 </div>                                                                                |                 |                |
| 复查意见      | 情况属实<br><br><div style="text-align: right;">                     复查人：       日期 20.10.4                 </div> |                 |                |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建