

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-JLJC-01

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.9.28	检查地点	2、3、4号厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工质量、安全检查		
存在问题	1、部分工人未佩戴安全帽 2、施工厂房作业面有作业后残留垃圾未及时清理 3、楼梯通道安全防护不到位 4、导轨链接处螺丝紧固不到位		
整改要求	1、工人在施工作业现场必须佩戴安全帽 2、作业残留垃圾及时清理 3、做好现场安全防护工作 4、施工作业加强自检，以防止以后此类质量问题		
检查人	闫金钟	施工项目部 签收人/日期	363号 2020.9.28
整改情况	已整改	整改负责人	363号 日期 2020.9.28
复查意见	经检查，已整改	复查人	闫金钟 日期 2020.9.28

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。



扫描全能王 创建