

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-JLJC-05

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.19	检查地点	贴面车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工质量、安全检查		
存在问题	1、施工人员在现场施工时未按照规范要求进行支架安装作业。 2、现场发现施工区域内存在烟头。 		
整改要求	1、施工人员应按照相关要求，合理规范进行支架安装作业。 2、加强对施工人员安全教育，每周开展安全教育大会。		
检查人	闫金	施工项目部 签收人/日期	张华 2020.10.19
整改情况	整改	整改负责人:	张华 日期 2020.10.19
复查意见	经检查,已整改.	复查人:	闫金 日期 2020.10.20



扫描全能王 创建