

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-JLJC-07

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.1	检查地点	1号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、高空吊装作业无安全员在现场。 2、破路埋管深度不足。 		
整改要求	1、进行高空吊装作业，安全员必须现场负责吊装安全。 2、破路开挖要达到设计要求深度。		
检查人	闫鑫	施工项目部 签收人/日期	张立 2020.11.1
整改情况	已整改	整改负责人	张立 2020.11.1
复查意见	经检查，已整改。	复查人	闫鑫 2020.11.2



扫描全能王 创建