

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：TLWH-ZHJL-JLJC-08

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.2	检查地点	1号厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	设备缺陷检查		
存在问题	1、组件外观存在缺陷。 		
整改要求	1、现场停止组件安装工作，组件检测合格后方可进行安装。		
检查人	闫金	施工项目部 签收人/日期	张瑞 2020.11.2
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张瑞 日期 2020.11.2		
复查意见	检测合格后方可使用 常州正衡电力工程监理有限公司 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 复查人：闫金 日期 2020.11.3		



扫描全能王 创建