

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-JLJC-10

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.26	检查地点	1、2号备料间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、现场高空作业存在严重违规现象，屋檐旁边人员无任何保护措施。 		
整改要求	1、高空作业时，应该首先采用最为安全的方式，用吊车挂吊篮并佩戴安全绳及安全帽等安全防护用具。		
检查人	闫鑫	施工项目部 签收人/日期	2020.11.26
整改情况	已安排专人监护，并配有安全带等防护用品。 整改负责人：闫鑫 日期：2020.11.27		
复查意见	已整改。 复查人：闫鑫 日期：2020.11.27		



扫描全能王 创建