



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：TLWH-ZHJL-JLJC-11

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.6	检查地点	全厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工质量检查		
存在问题	1、现场直流电缆敷设完成后，未按照相关要求进行铺砂盖砖。 		
整改要求	1、电缆敷设完成后，应在电缆上方加盖砖块，且砖块铺放完成后至地表距离达到 80 公分并报我监理验收。		
检查人	闫金	施工项目部 接收人日期	张涛
整改情况	已铺砂盖砖		日期 2020.12.6
复查意见	已整改		复查人：王园春 日期 2020.12.7



扫描全能王 创建