


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：TLWH-ZHJL-JLJC-12

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.18	检查地点	刨花车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、现场高空作业存在严重违规现象，吊篮吊车载人进行高空作业时未佩戴安全带且无安全员现场旁站监督 		
整改要求	1、涉及高空作业时，高空作业人员必须佩戴安全绳并且安全员在一旁监督，以防发生意外。		
检查人	闫金钟	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已配安全带 整改负责人：朱清 日期：2020.12.18		
复查意见	已整改。 复查人：王正 日期：2020.12.19 		



扫描全能王 创建