

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: XXSY-E-JCJL-001

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 隆基绿能光伏工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020.11.2                                                                                      | 检查地点            | 121A 屋面        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对防护围栏安装进行巡视。                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 未具安装, 缺少固定螺栓, 固定不牢固。<br>无安全警示牌, 角铝连接松动。<br>施工垃圾未清理。                                            |                 |                |
| 整改要求      | 对角铝安装进行二次固定, 缺少螺栓处增加螺栓。<br>悬挂安全警示牌, 清理施工垃圾。                                                    |                 |                |
| 检查人       | 甄文波                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘国兴            |
| 整改情况      | <div style="text-align: right;">整改负责人:      日期</div>                                           |                 |                |
| 复查意见      | <div style="text-align: right;">复查人:      日期</div>                                             |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。