

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: XXSY-E-JCJL-005

施工单位	隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.14	检查地点	101A、102A屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视101A、102A屋面支架安装。		
存在问题	散料。吊装及安装时未对屋面进行保护,屋面存在刮痕。现要求对屋面进行维护修复处理。		
整改要求	进行喷漆修复处理。		
检查人	张发波	施工项目部 签收人/日期	刘国恩
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。