

监理检查记录表

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目 编号: JXM13-FLD-003

施工单位	苏州市中启建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.22	检查地点	厂区D屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件分散安装.		
存在问题	个别后块缝隙过大, 垃圾清理不及时.		
整改要求	逐一检查, 对缝隙较大的进行调整, 垃圾及时清理, 避免大风吹落至厂房.		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	何峰峰
整改情况	已安排人员调整 整改负责人: 何峰峰 日期: 2020.12.22		
复查意见	已整改. 复查人: 南玉荣 日期: 2020.12.24		