

监理检查记录

工程名称： 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号： ZHJL-JLJC-002

施工单位	四川胜邦建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	阀门车间、焊条车间、水泵车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	阀门车间、焊条车间、水泵车间屋顶施工现场进行施工检查		
存在问题	1. 焊条车间屋面竹梯需固定 2. 焊条屋面未悬挂安全标识 3. 水泵车间结构加固有未拉安全警示带现象 4. 曲臂机长时间使用需检查设备如螺丝是否紧固 5. 每台曲臂机作业时下方应派安全员指挥。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	上海修泽能源科技有限公司： 黄臣、黄中友、刘秋云 常州正衡电力工程监理有限公司： 张良玉 四川胜邦建筑工程有限公司：苑连良	施工项目部 签收人/日期	2020.12.8 苑连良
整改情况	已整改 整改负责人：苑连良 日期 2020.12.8		
复查意见	已按要求整改 复查人：张良玉 日期 2020.12.8		



扫描全能王 创建