

监理检查记录

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-003

施工单位	四川胜邦建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	阀门车间、焊条车间、水泵车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	阀门车间、焊条车间、水泵车间屋顶施工现场进行施工检查		
存在问题	1. 水泵屋面工人未佩戴安全带且未系挂绳存在吸烟现象。 2. 总动力板房处临时用电切割机和电焊机需用电时带有漏电保护装置。 3. 施工单位屋面施工需利用下班后将施工区域垃圾清理。 4. 导轨及夹具安装需放线安装。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	上海修泽能源科技有限公司： 黄臣、黄中友、刘秋云 常州正衡电力工程监理有限公司： 张良玉 四川胜邦建筑工程有限公司：苑连良、徐同江	施工项目部 签收人/日期	苑连良
整改情况	已整改 整改负责人：苑连良 日期 2020.12.18		
复查意见	已按要求整改 复查人：张良玉 日期 2020.12.18		



扫描全能王 创建