

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: HZGF-TJ-JCJL-002

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 21 日	检查地点	B 区施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	B 区施工现场, 挖机 1 台, 管理人员人员 1 名; 监理人员巡视施工现场质量、安全		
存在问题	在巡视现场时有作业人员未戴安全帽。		
整改要求	现场以口头警告施工人员, 要求施工单位严禁在未确保安全的情况下施工。		
检查人	陈瀚	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已整改 整改负责人: 张磊 日期: 2021 年 08 月 21 日		
复查意见	已整改 复查人: 陈瀚 日期: 2021 年 08 月 21 日		

注 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。