

监理检查记录表

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: HZGF-TJ-JCJL-004

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 08 日	检查地点	A、B 区施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 B 区东侧 JC-2（1-16）、A 区西侧 JC-2（1-8）基槽浇筑垫层，对料单进行复查（C15），检查垫层厚度符合设计要求（100mm）。		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	陈渝	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

注 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。