

监理检查记录表

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目

编号: HZGF-TJ-JCJL-005

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年09月14日	检查地点	A、B区施工区域
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡视 A 区东侧 JC-2 (1-16) 钢筋绑扎, 监理人员针对施工部位, 钢筋规格型号, 间距、绑扎、钢筋搭接, 实际进行现场测量复核检查		
存在问题	无		
整改要求			
检查人	陈渝	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期: 年 月 日		
复查意见	复查人: 日期: 年 月 日		

注 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。