

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: HZGF-TJ-JCJL-006

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 24 日	检查地点	A 区施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视A区东侧JC-2（16-27）立柱绑扎钢筋。监理人员针对施工部位，钢筋规格型号，间距、绑扎、钢筋搭接，实际进行现场测量复核检查		
存在问题	现场发现立柱钢筋绑扎间加密不符合的设计要求		
整改要求	要求施工单位针对此问题进行绑扎间加密，要求纵横钢筋间距加密至 10cm。		
检查人	陈渝	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。