

监理检查记录表

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目

编号: HZGF-TJ-JCJL-007

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年10月04日	检查地点	A区施工区域
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡视B区西侧JC-2(1-20)钢结构支架安装。监理人员针对施工部位, 钢结构支架规格型号, 间距, 垂直度进行现场测量复核检查及安全检查。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈渝	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期: 年 月 日		
复查意见	复查人: 日期: 年 月 日		

注 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。