

监理检查记录表

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目：

编号：SYWDX-ZHJL—002

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 27 日	检查地点	水面光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工工人有个别未佩戴安全帽。 2、现场施工工人有个别未佩戴反光背心。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 1 天之内进行整改		
检查人	孙成龙	施工项目部 签收人/日期	贾海标 2020.11.27
整改情况	已按要求整改 整改负责人：贾海标 日期：2020.11.28		
复查意见	已整改 复查人：孙成龙 日期：2020.11.28		



扫描全能王 创建