

监理检查记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-DXJC-003

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020. 12. 20	检查地点	4#
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周施工单位主要进行管桩打桩、立柱焊接、檩条安装、材料散放。		
存在问题	检查中发现存在的问题：檩条安装角度较差，立柱焊接漏焊、断焊。		
整改要求	严格按照图纸进行檩条安装，调整角度 立柱焊接进行补焊		
检查人	李青	施工项目部 签收人/日期	陈峰
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：陈峰 日期：2020年1月6日		
复查意见	已复查 复查人：李青 日期：2020.1.6		