

监理检查记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-DXJC-004

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.27	检查地点	4#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周施工单位主要进行管桩打桩、立柱焊接、檩条安装、组件安装、桩头防腐。		
存在问题	检查中发现存在的问题桩头防腐约 10 排桩头焊渣未清理，组件个别方阵外观较差		
整改要求	桩头防腐返工，重刷防腐油漆 组件方阵进行调整		
检查人	李奎	施工项目部 签收人/日期	陈峰
整改情况	已按要求整改 整改负责人：陈峰 日期：2021年1月6日		
复查意见	已复查 复查人：李奎 日期：2021.1.6		