

监理检查记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 2 月 25 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	东红村打桩施工现场、侯射村光伏组件安装		
存在问题	1、打桩出现间距偏差； 2、组件安装不整齐；		
整改要求	1、按图纸要求进行施工； 2、要求施工单位带线安装，避免不必要的返工；		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆峰 2022.2.25
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨新强 日期 2022.2.27		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期 2022.2.27		