

监理检查记录表

工程名称：增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 18 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	侯射村施工现场		
存在问题	1、电缆桥架支撑点不足，出现安装桥架变型不稳定情况； 2、光伏施工现场高空作业人员未佩戴安全带； 3、过路电缆未套镀锌钢管； 4、施工现场积水较多；		
整改要求	1、加强电缆桥架的稳固，预防出现变形等情况； 2、高处作业人员要佩戴好安全带； 3、电缆过路需要套管； 4、做好现场排水工作；		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆山峰 2022.3.18
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：陆山峰 日期 2022.3.20		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期 2022.3.20		