

监理检查记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-JCJL-009

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 04 月 04 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	侯射村光伏组件安装情况		
存在问题	1、侯射组串连接线套管未固定绑扎; 2、侯射光伏区桩头个别未做防腐刷漆;		
整改要求	1、组串连接线套管需要固定绑扎; 2、补齐侯射光伏区桩头防腐刷漆;		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆峰 2022.4.4
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 陆峰 日期 2022.4.5		
复查意见	经复查已按要求完成整改 复查人: 秦帮学 日期 2022.4.5		