

监理检查记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-JCJL-028

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 08 月 25 日	检查地点	东红村 25#方阵
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、池塘工程桩施工, 桩身垂直、桩顶标高、桩位检查, 不符合设计规范要求;		
存在问题	1、个别桩顶标高有偏差、桩位检查有偏差; 2、个别 7 根桩组 立柱焊接未在一条直线上;		
整改要求	已下通知单 48 小时内整改		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	陆峰
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: 2022.8.25 		



扫描全能王 创建