


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-053

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 25 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、围栏基础问题导致围栏倾倒。 2、B02 光伏区 2#汇流箱未合闸并网。 3、A02 光伏区 2#汇流箱有 2 个组串故障未并网。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场质量管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.10.25
整改情况	针对以上问题，对不合格围栏基础拆除，重新按要求整改。 汇流箱组串问题已解决，并已送电。		
复查意见	经复查，已整改且符合要求。		
	复查人：  日期 2022.10.28		

