


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-066

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 13 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对光伏区检查发现的问题		
存在问题	1、光伏区部分汇流箱通讯故障处于离线状态。 2、光伏区部分围栏被损坏，需修复。 3、A01-B12-B13-B14 箱逆变至升压站集电线路差电缆标示桩未埋设。 4、A14、A12 光伏区斜梁与檩条连接未安装螺栓。		
整改要求	以上问题总包单位需督促施工单位对以上问题逐一处理，完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.02.14.
整改情况	以上问题已安排施工人员逐项处理。		
复查意见	以上问题未处理，已督促施工单位尽快处理并报告。		
	复查人：  日期： 2023.02.20		



扫描全能王 创建