

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-AQJC-001

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 01 月 15 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、光伏区吊运管桩安全警戒线不到位 2、生活区部分生活垃圾没有按照规定归放垃圾桶 3、生活区灭火器配备不完善 4、生活区施工人员离开未把电源开关关闭		
整改要求	1、光伏区吊运管桩必须完善警戒带 2、生活区垃圾产生垃圾必须放置垃圾桶。定期清理 3、每个施工队生活区最少配备 3 个灭火器 4、施工人员离开生活区必须关闭电源开关		
检查人	孙志 李多宾 张世林	施工项目部 签收人/日期	孙志 2021.01.16
整改情况	以上事宜、整改完成		
复查意见	已整改完毕。 复查人：孙志、张世林、日期：2021.01.17		

