

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-AQJC-002

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 19 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1. 现场个别施工人员未佩戴安全帽 2. 现场个别施工人员出现抽烟现象，以免造成火灾 3. 安装支架个别人员未佩戴安全带 4. 组件卸车及倒运注意组件成品保护 5. 支架倒运施工人员不得在后车上		
整改要求	现场施工人员正确佩戴安全帽 进入施工现场禁止抽烟 高空作业佩戴好安全带 叉车及倒运车辆注意倒运组件安全		
检查人	严卫忠 王学东 张良基	施工项目部 签收人/日期	2022.3.19
整改情况	已整改、 2022.3.20		
复查意见	经审查基本完成整改。 复查人：严卫忠 王学东 张良基 日期：2022.3.21		