





监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-AQJC-003

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 02 月 25 日		检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检査 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况			
存在问题	1. 现场个别施工人员未佩戴安全帽 2. 现场个别施工人员出现抽烟现象，以免造成火灾			
整改要求	现场施工人员正确佩戴安全帽 进入施工现场禁止抽烟			
检查人	 王学东	施工项目部 签收人/日期	 蒋羽 2021.02.25	
整改情况	 以上事宜已整改			
复查意见	 复查人：  日期：2021.02.26			