



监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-001

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 01 月 22 日	检查地点	B02 地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩机械运转正常		
存在问题	个别管桩入土深度不足 1.5 米-2.0 米		
整改要求	要求施工单位更换 6 米管桩		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况			
复查意见	 复查人:  日期: 2021-01-25		