

监理检查记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-002

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 01 月 23 日	检查地点	B03 地块
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩机械运转正常		
存在问题	个别管桩入土深度不足 1.5 米-2.0 米		
整改要求	要求施工单位更换 6 米管桩		
检查人	孙林. 李强 <small>施工项目部 签收人/日期</small>	蒋羽	
整改情况	后续整改. 更换管桩		
复查意见	同意 复查人: 李强 日期: 2021-1-25		