

监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-01

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 18 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理、总包单位、施工单位对升压站 SVG 垫层、GIS 基础、主变中性点及绝缘子基础、电气楼基础、钢筋作业检查		
存在问题	1、SVG 垫层放线被雨水冲刷。 2、GIS 基础绑筋需增加垫块。 3、主变中性点及绝缘子基础支模时需做内支撑。 4、电气楼基础开挖深度有偏差。 5、SVG 基础及接地变钢筋下料时与图纸有偏差。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况			
复查意见	复查人： 日期：		



扫描全能王 创建