

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-018

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 22 日-9 月 9 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对升压站及光伏区检查		
存在问题	1、升压站红砖烧制不熟需要更换 2、B11 光伏区桩体未在同一水平位置略有偏差需校正 3、个别施工人员未佩戴安全帽 4、综合楼洒水夯实个别地带还有松土现象需继续夯实 5、电气楼电缆沟砌筑有标高未在同一条线上需校正 6、出线架构垂直度未达要求需校正		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	王学东 张良玉	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2021.09.09
整改情况	以上问题已逐一整改清楚		
复查意见	已整改 复查人：王学东 张良玉 日期：2021.9.9		



扫描全能王 创建