

监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-019

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 15 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对升压站及光伏区检查		
存在问题	1、升压站综合楼脚手架临边防护需加长 2、升压站围墙基础开裂需增加敷设钢筋保证施工质量 3、综合楼个别脚手架扣件未紧固到位 4、光伏区孔洞周围杂草较多影响施工安全及时清理		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	蒋洪	施工项目部 签收入/日期	蒋洪 2021.9.15
整改情况	以上问题已逐一按要求整改完成		
复查意见	整改合格，符合验收 复查人：蒋洪 日期：2021.09.17		



扫描全能王 创建