

监理检查记录表

工程名称：宣城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-020

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 2 日		检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	监理单位对升压站及光伏区检查			
存在问题	1、升压站综合楼脚手架临边防护需加长 2、电气楼屋面保温板有空隙及不平整 3、综合楼拆模后屋面楼板出现蜂窝麻面 4、电气楼屋面防水不符合设计要求，要求将保温板拆除按设计施工 5、光伏区 B01 有桩体损坏要求施工方更换			
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改			
检查人	张良安 张良安	施工项目部 签收人/日期	张明 2021.10.03	
整改情况	针对以上问题已督促施工单位整改完成，请复查。 2021.10.08			
复查意见	整改合格 复查人：张明 日期：2021.10.05			



扫描全能王 创建