

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-024

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 23 日	检查地点	升压站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对升压站及光伏区检查		
存在问题	1、综合楼厕所地板砖不平整及颜色不一 2、A07、A06、A09、A12、A13、A03 有个别垫片或弹垫缺少，另外个别螺丝未紧固到位。 3、支架与檩条连接处构件位置偏移。 4、电气楼低跨屋面室内阴湿。 5、支架大抱箍最上面一个普遍松动。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东 张良生	施工项目部 签收人/日期	蒋明 2021.11.23
整改情况	已按要求整改。 2021.11.24		
复查意见	经复查基本整改完成 复查人：严卫忠 王学东 日期：2021.11.25		