

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-030

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 15 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、各场区组件安装不符合标准，边角未形成一条线 2、A03 有组件卸车时操作失误导致损坏，要求叉车注意组件保护 3、B02 换桩后桩头需进行防腐。 4、A12 低洼处最边缘组件附近树木及土坡影响组件采光		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 2022.3.15
整改情况	已按要求整改 2022.3.16		
复查意见	经审查基本完成整改 复查人： 严卫忠 日期：2022.3.17		