

监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-034

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 04 月 20 日	检查地点	各光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、A13 组件缝隙不规则 2、A02 组件损坏 3、B02 一组拉条安装错误，支架螺栓松动 4、B02 及 A08 拉条缺少弹垫、平垫 5、A03 跨阵列 4 ² 穿管搭接长度未达要求 6、B04、A11 阵列缝隙未达要求		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫志 张学东 张良玉	施工项目部 签收人/日期	程兴 2022.4.20
整改情况	已按要求整改		
复查意见	经复查基本完成整改 复查人：严卫志 日期：2022.4.22		