

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-036

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 3 日	检查地点	各光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位现场检查		
存在问题	1、A12 套筒螺杆缺少螺母 2、B04 组件支护不到位造成倒塌导致组件破损 3、A11 施工人员未佩戴安全帽 4、B02、B03 拉杆缺少弹垫平垫 5、升压站开关柜 1#2#4#5#集电线路未封堵 6、B01、B04、B05 箱逆变基础承台绑筋错误		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东	施工项目部 签收人/日期	程实 2022.5.3
整改情况	已按要求整改 2022.5.4		
复查意见	3处基础完成整改 复查人：严卫忠 王学东 日期：2022.5.5		