

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.02.22	检查地点	4区现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场打桩施工、标段2打桩		
存在问题	打桩垂直度不符合要求		
整改要求	要求施工2单位打桩用经纬仪对桩身垂直度、标高进行自检。		
检查人	赵焕松	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.02.22
整改情况	已按要求整改完成		
	整改负责人：李国富 日期：2021.02.22		
复查意见	现场复查问题已整改		
	复查人：赵焕松 日期：2021.02.22		

注 1 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写

2 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.02.28	检查地点	1.3.4区现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏场区现场打工程桩施工。		
存在问题	光伏区工程管桩垂直度、标顶标高不符合要求，下发监理通知单1份，009#通知单。		
整改要求	要求施工单位接到监理通知单整改。		
检查人	赵煥柱	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.2.28
整改情况	已按要求整改完毕		
	整改负责人：李国富 日期：2021.2.28		
复查意见	符合要求。		
	复查人：赵煥柱 日期：2021.2.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.17	检查地点	光伏区 1#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区工程验收		
存在问题	个别拉线杆高超出规范要求		
整改要求	要求施工单位立即整改		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.03.16
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李国富 日期: 2021.3.17		
复查意见	已整改 复查人: 王超 日期: 2021.03.17		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.14	检查地点	光伏区 8#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区工程验收施工		
存在问题	个别组串柜基不平, 发现柜基裂缝。		
整改要求	要求现场立即整改。		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.3.13
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李国富 日期: 2021.3.14		
复查意见	个别已整改 复查人: 王超 日期: 2021.07.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.02	检查地点	光伏区 7E
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区工程验收		
存在问题	个别桩基不垂直，桩顶标高超出规范值。		
整改要求	施工单位现场立即整改。		
检查人	王同富	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.3.1
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李国富 日期：2021.3.2		
复查意见	个别已整改 复查人：王同富 日期：2021.03.02		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.21	检查地点	光伏区7E.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	7E 光伏区基础施工		
存在问题	个别拉基在施工过程中开裂。		
整改要求	现场要求立即整改拔基		
检查人	王园富	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.3.20
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李国富 日期：2021.3.21		
复查意见	个别已拔基整改 复查人：王园富 日期：2021.03.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.02.07	检查地点	5区、抗老
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区、环境工程抗老		
存在问题	个别桩基已垂直，推顶桩基已垂直		
整改要求	个别桩基已垂直，环境工程立即整改		
检查人	王园富	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.2.2
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李国富 日期：2021.2.3		
复查意见	符合 复查人：王园富 日期：2021.02.07		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.28	检查地点	光伏电站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏电站工程验收		
存在问题	个别桩基不垂直，打桩过程中桩身出现裂缝。		
整改要求	要求桩基单位立即整改。		
检查人	王明富	施工项目部 签收人/日期	李明富 2021.3.27
整改情况	已按要求整改完成		
	整改负责人：李明富 日期：2021.3.28		
复查意见	已整改		
	复查人：王明富 日期：2021.03.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.30	检查地点	光伏区 11 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 2 区 抬线组		
存在问题	抬线基座不垂直, 抬线杆与起重规范不符。		
整改要求	要求抬线组立即整改。		
检查人	王同富	施工项目部 签收人/日期	李同富 2021.3.29
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李同富 日期: 2021.3.30		
复查意见	已整改 复查人: 王同富 日期: 2021.03.30		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.3.31	检查地点	光伏区2区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板安装情况进行检查验收。		
存在问题	个别梁钢筋保护层厚度较小，不均匀。		
整改要求	要求立即按要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	杨建军 2021.3.31
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨建军 日期：2021.3.31		
复查意见	符合要求。 复查人：孔令才 日期：2021.3.31		

注 1 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.3.31	检查地点	总灰区3区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板安装情况进行检查验收。		
存在问题	个别钢筋未绑扎固定好。		
整改要求	要求立即按规范要求整改。		
检查人	孔金才	施工项目部 签收人/日期	孔金才 2021.3.31
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：孔金才 日期：2021.3.31		
复查意见	符合要求 复查人：孔金才 日期：2021.3.31		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.3.31	检查地点	光伏区5区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、木模板安装情况进行检查验收。		
存在问题	个别处钢筋间距不均匀，缺少绑扎丝。		
整改要求	要求立即按规范要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	杨建军 2021.3.31
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨建军 日期：2021.3.31		
复查意见	符合要求 复查人：孔令才 日期：2021.3.31		

注 1 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.5	检查地点	光伏区1区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板安装情况进行检查验收。		
存在问题	1. 个别处模板缝隙较大，易跑浆。 2. 个别处钢筋间距不均匀。		
整改要求	立即按要求整改。		
检查人	孔金才	施工项目部 签收人/日期	杨建军 2021.4.5
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨建军 日期：2021.4.5		
复查意见	符合要求 复查人：孔金才 日期：2021.4.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.31.5	检查地点	光伏区4区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋模板安装检查验收。		
存在问题	个别钢筋保护层厚度不够，不符合规范要求。		
整改要求	立即按相关要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	杨建军 2021.4.5
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨建军 日期：2021.4.5		
复查意见	符合要求。 复查人：孔令才 日期：2021.4.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.5	检查地点	光伏区8区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板安装检查验收。		
存在问题	个别处模板未加固好。		
整改要求	立即按相关要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	杨建军 2021.4.5
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 杨建军 日期: 2021.4.5		
复查意见	符合要求 复查人: 孔令才 日期: 2021.4.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目				
施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021.4.9	检查地点	光伏区7区箱变平台	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对钢筋、模板安装检查验收。			
存在问题	个别梁钢筋保护层厚度不均匀。			
整改要求	现场立即整改处理。			
检查人	孔令才			
整改情况	已按要求整改完成			
复查意见	符合要求			

整改负责人: 杨建军 日期: 2021.4.9
 复查人: 孔令才 日期: 2021.4.9

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.9	检查地点	总灰区9区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋模板安装检查验收。		
存在问题	个别模板支撑未加固好。		
整改要求	立即按相关要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	杨建军 2021.4.9
整改情况	已按要求整改完成		
	整改负责人：杨建军 日期：2021.4.9		
复查意见	符合要求		
	复查人：孔令才 日期：2021.4.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.10	检查地点	兴东6区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板、支撑安装情况进行检查验收。		
存在问题	个别处钢筋保护层厚度不均匀，个别处缺少绑扎丝。		
整改要求	立即按相关要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	杨建军 2021.4.10
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨建军 日期：2021.4.10		
复查意见	符合要求 复查人：孔令才 日期：2021.4.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.15	检查地点	光伏区10区箱变平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋模板安装情况进行验收。		
存在问题	1. 个别处钢筋未绑扎，缺少固定点。 2. 个别处模板支撑架未固定好。		
整改要求	立即按相关要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	杨建军 2021.4.15
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨建军 日期：2021.4.15		
复查意见	符合要求 复查人：孔令才 日期：2021.4.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

36

编号: ZHJL-ZLA012-

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。