

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-002

施工单位	西安西电新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 5 月 10 号		检查地点	17#风机检修道路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、检修道路开挖及整修，现场 3 台挖机，4 台自卸车。路口有专人看护。			
存在问题	1、道路转弯处较陡。 2、平整度较差。			
整改要求	1、1 开挖后注意转弯处坡度。 2、做好道路平整。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。