

GFDZJBM14： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

编号： ZHJL-JCJL-003

施工单位	西安西电新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年5月18号	检查地点	6#风机基础平台
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、基础开挖及土石方倒运，现场2台挖机，4台自卸车。		
存在问题	1、道路为设置安全标识牌 2、施工现场为做防护栏杆		
整改要求	1、设立安全标标语及警示牌 2、设立防护栏杆		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<div style="text-align: right;">整改负责人： 日期</div>		
复查意见	<div style="text-align: right;">复查人： 日期</div>		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。